

【バルコニーからの、雨漏り】

築10年以上の建物で、バルコニーからの雨漏りにご注意ください！
防水箇所が経年劣化し、地震等による振動によって切れたり割れたりしたことが原因で、雨水が侵入します。

FRP・シート・塗膜・アスファルト・コーキング等、いろいろな防水方法がありますが、いずれも10年を目処に劣化が進みます。

気が付かず放置していると、構造躯体が腐朽して大事故に繋がりがねません、バルコニー隅々まで点検をお勧めします。

ご希望の方に、
当社にて目視による無料点検を行っております。

*資料写真＝他社施工のリフォーム物件・腐朽状態



住むなら やっぱり! 木の家  **TANABE** 201310-026
ARCHITECT & CONSTRUCTION 湘南 田辺工務店 検索
SINCE 1967

一級建築士事務所
株式会社 **田辺工務店** ☎ **0466-81-6316**
〒251-0861 神奈川県藤沢市大庭6964

<http://www.tanabe-koumuten.co.jp/> info@tanabe-koumuten.co.jp